

資訊公開說明

一、 工程名稱：福田水資源回收中心及管網系統功能提升-功能提升

二、 簡介

本市所轄福田水資源回收中心設備(施)及管網系統，自民國 90 年完工開始運轉迄今將近 17 年，隨使用年限逐漸老化，呈現劣化及磨損現象，影響水資中心運轉及處理效能降低或備品已無生產，故需辦理修繕及設備改善、汰舊換新，以維持水資中心正常運作。

■ 全民督工專線：0800-009-609

■ 意見交換專區：市民專線 1999

■ 專人聯繫窗口：已與內政部營建署有建立連繫平台

三、 生態檢核(規劃設計、施工、維護管理)

(一) 生態關注區位圖

無。

(二) 生態議題分析

無。

(三) 生態保育措施

無。

(四) 生態保全對象及施工擾動範圍

無。

(五) 位置圖

無。

(六) 異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表

1. 異常狀況處理計畫

無。

2. 生態保育措施自主檢查表

無。

3. 生態檢核資料

無。

4. 異常事件處置概況

無。

四、工程資訊：包含項目如下：

工程基本資料	1. 工程位置座標	福田水資中心(24°06'31.2"N 120°39'36.0"E)
	2. 主要工項	粗欄污機、進流螺旋式抽水機、管理大樓主機改善、沉砂單元排水設施改善工程
	3. 核定金額	13,000,000
	4. 預算金額	11,499,902
	5. 決標金額	10,349,000
	6. 施工廠商	水礦科技股份有限公司
	7. 開工日期	107 年 11 月 29 日
	8. 完工日期	108 年 10 月 3 日
	9. 異常事件處置概況	無
	10. 生態保育措施執行情形	無需生態保育措施
	11. 施工前後照片	施工前 施工後

五、民眾參與之舉辦訊息、會議紀錄(照片)、現勘紀錄(照片)、回應情形

無。

六、計畫成果(照片、影片)：



七、 相關新聞：提供新聞連結或新聞、臉書截圖

新聞連結：無。