

資訊公開說明

一、 工程名稱：惠來溪水環境改善計劃-黎明水資源回收中心環境再造-黎明水資源回收中心環境再造工程

二、 簡介

為減輕福田廠之負荷，並減少揚水井抽揚之動力，故臺中市政府水利局辦理「黎明社區污水處理廠污水設施改善工程」，該工程已於民國 104 年底前完工，並於 106 年 5 月進入三年試運轉期。


黎明水資中心原有之氧化渠用地區域約 0.8 公頃於處理設備改建後停止使用，後續已朝環境營造方式整理，惟該用地以高聳圍牆阻隔，出入仍需經由水資中心大門，故本次整體辦理拆除圍牆、填平舊有池槽管線及簡易綠美化，使用區域則以視覺穿透式綠籬重新構築，工程驗收後將移交建設局結合公 93 公園整體規劃。

黎明水資源回收中心現況用地範圍如工程用地範圍圖所示(地址：臺中市南屯區龍富路 5 段 25 號)，位於臺中市南屯區黎明社區西南側，其北鄰干城街 200 巷、南近公益路、西鄰黎明溝，東近龍富路四段，其佔地約 1.1 公頃，基地地形平緩，地表高程約 EL.76m~77m 之間，於廠區東北側為出入大門，其餘四週皆有加強磚造圍牆阻隔。




工程用地範圍

計畫範圍用地皆屬於臺中市政府水利局管理，當初為申請建照，曾辦理用地分割，如工程用地範圍圖建照用地範圍，本次擬將閒置綠地開放，需重新構築圍牆，以保護民眾避免誤闖水資中心，故本次主要工程內容說明如後及工程示意圖、工程願景圖所示。



工程示意圖



- 全民督工專線：0800-009-609
- 意見交換專區：市民專線 1999
- 專人聯繫窗口：已與內政部營建署有建立連繫平台

三、生態檢核(規劃設計、施工、維護管理)：本案為黎明水資中心環境改善無關注之生態物種。

(一) 生態關注區位圖

無。

(二) 生態議題分析

無。

(三) 生態保育措施

無。

(四) 生態保全對象及施工擾動範圍


無。

(五) 位置圖

缺。

(六) 異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表

1. 異常狀況處理計畫



2. 生態保育措施自主檢查表

無。

3. 生態檢核資料

無。

4. 異常事件處置概況

無。

四、工程資訊：包含項目如下：

工程 基本 資料	1. 工程位置座標	黎明水資中心(24°09'11.0"N 120°37'34.7"E)
	2. 主要工項	新建欄杆圍牆、入口電動大門及全區綠美化
	3. 核定金額	8,000,000
	4. 預算金額	7,108,769
	5. 決標金額	6,330,000
	6. 施工廠商	富斌營造有限公司
	7. 開工日期	108 年 1 月 11 日
	8. 完工日期	108 年 5 月 24 日
	9. 異常事件處置概況	無
	10. 生態保育措施執行情形	無生態保育措施
	11. 施工前後照片	 施工前  施工後

五、 民眾參與之舉辦訊息、會議紀錄(照片)、現勘紀錄(照片)、回應情形

本案僅外圍施工，故無辦理地方說明會。

六、 計畫成果(照片、影片)：



七、 相關新聞：提供新聞連結或新聞、臉書截圖

新聞連結：